

DILIXENCIA: Para facer constar que o presente documento refundido do PXOM do Concello de Baños de Molgas, recolle o cumprimento das condicións e correccións conformes a orde do 11 de xullo de 2020, de aprobación definitiva do Plazo Xeral de Ordenación Municipal do Concello de Baños de Molgas publicada no DOG nº 1880 de data 4 de setembro de 2020, e no Baños de Molgas, a 23 de setembro de 2020.

CALVARIO (RESTOS)

Betán (San Martiño)
As Cortiñas
Plano 5.3.5

NÚMERO 255
INVENTARIO XAC. ARQUEOLÓXICO -
COORD. UTM ETRS89 29N 606.581 , 4.677.566
ALTITUDE 604

Pág. 127

DESCRIPCIÓN DO CONTORNO

Ó pé do camiño que une as aldeas de Brandín e Betán, na zona coñecida como Calvario, no cumio do monte de San terreos adicados a monte baixo, con xestas e toxos.

DESCRIPCIÓN DO BEN

Etnolóxico	ÉPOCA	Indeterminado
Inmoble	TITULARIDADE	Privada
Monumento	CONSERVACIÓN	Mal conservado
Cons.popular - Cruceiro	USO	Relixioso



Sobre unha plataforma cadrangular formada por unha grada, presenta un pedestal liso e cadrangular coas esquinas biseladas, na parte superior ten un burato, para poñer o que sería o varal e a cruz, suponse que de madeira.

PROTECCIÓN

CLASIFICACIÓN DO BEN	BIC
NORMA/INSTRUMENTO CATALOGACIÓN	Art. 92 LPCG
NIVEL DE PROTECCIÓN	Integral
MELLORAS NECESARIAS	Acondicionamento do contorno.

DILIXENCIA: Para facer constar que o presente documento refundido do PXOM do Concello de Baños de Molgas, recolle o cumprimento das condicións e correccións conforme á orde do 31 de xullo de 2020, de aprobación definitiva do Plan Xeral de Ordenación Municipal do Concello de Baños de Molgas publicada no DOG nº 180 de data 4 de setembro de 2020 e do 20 de setembro de 2020.

CLASIFICACIÓN DO SOLO

Solo urbano

Solo rústico de protección ordinaria

Solo de Núcleo Rural Tradicional

Solo de Núcleo Rural Común

Solo urbanizable residencial

Solo urbanizable viario

Solo rústico de especial protección agropecuaria

Solo rústico de especial protección forestal

Solo rústico de especial protección de infraestruturas

Solo rústico de especial protección de augas

Solo rústico de especial protección paisaxística

Solo rústico de especial protección do patrimonio

Plan Especial de Protección

Límite do concello

ESPAAO VIARIO

Espazo viario

ZONAS PREVISTAS

ZV

Zona verde

V

Espazo libre

Viario

PATRIMONIO

100

Código no Catálogo Arqueolóxico

DELIMITACIÓN DO BEN

Artístico/Arquitectónico

Etnolóxico

Arqueolóxico

Natural

CONTORNO DE PROTECCIÓN

CP

CAMIÑO DE SANTIAGO

Trazado do Camiño

Delimitación Territorio histórico

SITUACIÓN NO CONCELLO

EMPLAZAMENTO

ESCALA 1/2.000

Página 2 de 124

NÚMERO 255

CVE: 6ArxEsdw40
Verificación: <https://sede.xunta.gal/cve>

DILIXENCIA: Para facer constar que o presente documento refundido do PXOM do Concello de Baños de Molgas, recolle o cumprimento das condicións e correccións conformes a orde do 11 de xullo de 2020 de aprobación definitiva do Plan Xeral de Ordenación Municipal do Concello de Baños de Molgas publicada no DOG o 18 de setembro de 2020, e a 23 de setembro de 2020.

HÓRREOS DE BETÁN

Betán (San Martiño)
Betán
Plano 5.3.5

NÚMERO 314 Páx. 128
INVENTARIO XAC. ARQUEOLÓXICO -
COORD. UTM ETRS89 29N 606.170 , 4.677.347
ALTITUDE 620

DESCRIPCIÓN DO CONTORNO

Situada nunha ladeira orientada ao Noroeste e rodeada de terreos adicados ao cultivo. Integrados na estrutura do núcleo os atópanse na zona central do núcleo, preto das casas e dependencias adxectivas, en lugares abertos e ben ventilados.

DESCRIPCIÓN DO BEN

Etnolóxico	ÉPOCA	Séculos XIX-XX
Inmoble	TITULARIDADE	Privada
Monumento	CONSERVACIÓN	Regular conservado
Cons.popular - Hórreo	USO	Agrícola



Na aldea atópanse catro (4) exemplares de hórreos de planta rectangular e estrutura mixta. O sistema de sustentación se realiza sobre pés ou cepas con tornarratos de granito. A cámara adoita ser estreita e alongada con peche a base de entramado formado por un bastidor de grosos madeiros e unha celosía construída con táboas colocadas verticalmente. As cubertas son a dúas augas con recubrimento de tella.

PROTECCIÓN

CLASIFICACIÓN DO BEN	BIC
NORMA/INSTRUMENTO CATALOGACIÓN	Art. 92 LPCG
NIVEL DE PROTECCIÓN	Integral
MELLORAS NECESARIAS	Realización dos labores de mantemento para evitar o deterioro dos elementos. Acondicionamento do contorno. 314.1: Eliminación dos engadidos non orixinais. 314.3: Substitución dos materiais non acordes co nivel de protección do ben e obras de recuperación das solucións tradicionais.

314.1 Hórreo	314.2 Hórreo	314.3 Hórreo	314.4 Hórreo
			

DILIXENCIA: Para facer constar que o presente documento refundido do PXOM do Concello de Baños de Molgas, recolle o cumprimento das condicións e correccións conforme á orde do 31 de xullo de 2020, de aprobación definitiva do Plan Xeral de Ordenación Municipal do Concello de Baños de Molgas publicada no DOG nº 180 de data 4 de setembro de 2020. En Baños de Molgas, a 23 de setembro de 2020.

CLASIFICACIÓN DO SOLO

Solo urbano

Solo rústico de protección ordinaria

Solo de Núcleo Rural Tradicional

Solo de Núcleo Rural Común

Solo urbanizable residencial

Solo urbanizable viario

Solo rústico de especial protección agropecuaria

Solo rústico de especial protección forestal

Solo rústico de especial protección de infraestruturas

Solo rústico de especial protección de augas

Solo rústico de especial protección paisaxística

Solo rústico de especial protección do patrimonio

Plan Especial de Protección

Límite do concello

ESPAAO VIARIO

Espazo viario

ZONAS PREVISTAS

ZV

Zona verde

V

Espazo libre

Viario

PATRIMONIO

100

Código no Catálogo Arqueolóxico

DELIMITACIÓN DO BEN

Artístico/Arquitectónico

Etnolóxico

Arqueolóxico

Natural

CONTORNO DE PROTECCIÓN

CP

CAMIÑO DE SANTIAGO

Trazado do Camiño

Delimitación Territorio histórico

SITUACIÓN NO CONCELLO

EMPLAZAMENTO

ESCALA 1/2.000

Página 5 de 124

NÚMERO 314

CVE: 6ArxEsdw40
Verificación: <https://sede.xunta.gal/cve>

DILIXENCIA: Para facer constar que o presente documento refundido do PXOM do Concello de Baños de Molgas, recolle o cumprimento das condicións e correccións conformes a orde do 11 de xullo de 2020 de aprobación definitiva do Plan Xeral de Ordenación Municipal do Concello de Baños de Molgas publicada no DOG nº 1880 de data 4 de setembro de 2020, en Baños de Molgas, a 23 de setembro de 2020.

CAPELA DA INMACULADA

Betán (San Martiño)
Brandín
Plano 5.3.5

NÚMERO 219
INVENTARIO XAC. ARQUEOLÓXICO -
COORD. UTM ETRS89 29N 607.535 , 4.678.147
ALTITUDE 603

Pág. 129

DESCRIPCIÓN DO CONTORNO

A capela atópase no núcleo rural, atópase baixando por unha rúa encostada nun ensanchamento producido no viario que da lugar á unha pequena praza onde se atopa tamén a fonte. Moi pegada ás edificacións residenciais polo alzado Norte.

DESCRIPCIÓN DO BEN

Arquitectónico	ÉPOCA	Indeterminado
Inmóble	TITULARIDADE	Privada
Monumento	CONSERVACIÓN	Regular conservado
Arq.relixiosa - Capela	USO	Relixioso



Edificación datada no ano 1.934 segundo unha inscrición que figura na fachada posterior. Presenta planta rectangular e dimensións 7,00 x 5,00 m., con muros feitos de cachotería e sillares encintados segundo o alzado. A cuberta ten estrutura de madeira con dúas vertentes e o recubrimento de tella, adornada con pináculos e cruces de pedra. A fachada principal presenta unha porta centrada e elevada do chan, polo que precisa dunha escaleira que apoia lateralmente na fachada con chanzos de pedra e algún de formigón. Na fronte leva cornixa recta e espadana dun van con campanil e remates en cruz de pedra e pináculos con bolas.


PROTECCIÓN

CLASIFICACIÓN DO BEN	Catalogado
NORMA/INSTRUMENTO CATALOGACIÓN	Inventario da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural
NIVEL DE PROTECCIÓN	Integral
MELLORAS NECESARIAS	Substitución de canlón e baixante de PVC e das escaleiras de cemento por outros materiais mais acordes ca categoría de catalogación do ben. Recuperación e rehabilitación do espazo exterior asfaltado.



DILIXENCIA: Para facer constar que o presente documento refundido do PXOM do Concello de Baños de Molgas, recolle o cumprimento das condicións e correccións conforme á orde do 31 de xullo de 2020, de aprobación definitiva do Plan Xeral de Ordenación Municipal do Concello de Baños de Molgas publicada no DOG nº 180 de data 4 de setembro de 2020. En Baños de Molgas, a 23 de setembro de 2020.

EMPRAZAMENTO



ESCALA 1/2.000



DILIXENCIA: Para facer constar que o presente documento refundido do PXOM do Concello de Baños de Molgas, recolle o cumprimento das condicións e correccións conformes a orde do 11 de xullo de 2020 do Consello de Baños de Molgas, e o Plan Xeral de Ordenación Municipal do Concello de Baños de Molgas publicado no DOG o 10 de setembro de 2020, e o Plan Xeral de Ordenación Municipal do Concello de Baños de Molgas, a 23 de setembro de 2020.

EIRA DE BRANDÍN

Betán (San Martiño)
Brandín
Plano 5.3.5

NÚMERO 396
INVENTARIO XAC. ARQUEOLÓXICO -
COORD. UTM ETRS89 29N 607.566 , 4.678.099
ALTITUDE 605

Pág. 130

DESCRIPCIÓN DO CONTORNO

Eira libre situado no sector Sur de Brandín, linda con dous alpendres e viario público.

DESCRIPCIÓN DO BEN

ADSCRIPCIÓN TIPOLÓXICA
Etnolóxico
Inmoble
Monumento
Cons.popular - Eira

ÉPOCA Indeterminado
TITULARIDADE Privada
CONSERVACIÓN Regular conservado
USO Agrícola



Eira empedrada parcialmente con lousas de granito postas en plano sobre o terreo achairado.

PROTECCIÓN

CLASIFICACIÓN DO BEN Catalogado
NORMA/INSTRUMENTO CATALOGACIÓN Plan Xeral de Ordenación Municipal
NIVEL DE PROTECCIÓN Ambiental
MELLORAS NECESARIAS -



DILIXENCIA: Para facer constar que o presente documento refundido do PXOM do Concello de Baños de Molgas, recolle o cumprimento das condicións e congresos conforme a orde do 11 de xullo de 2020 de aprobación definitiva do Plan Xeral de Ordenación Municipal do Concello de Baños de Molgas publicada no DOG nº 180 de data 4 de setembro de 2020. En Baños de Molgas, a 23 de setembro de 2020.

HÓRREOS DE BRANDÍN

Betán (San Martiño)
Brandín
Plano 5.3.5

NÚMERO **313** Páx. **131**
INVENTARIO XAC. ARQUEOLÓXICO -
COORD. UTM ETRS89 29N **607.585 , 4.678.145**
ALTITUDE **606**

DESCRIPCIÓN DO CONTORNO

Esta nunha ladeira orientada ao Noroeste e rodeada de terreos adicados ao cultivo, sitúase na zona Norte do concello de Baños de Molgas. Os hórreos atópanse dispersos pola periferia da aldea, preto das casas e das hortas, en lugares abertos e ben

DESCRIPCIÓN DO BEN

Etnolóxico	ÉPOCA	Séculos XIX-XX
Inmoble	TITULARIDADE	Privada
Monumento	CONSERVACIÓN	Regular conservado
Cons.popular - Hórreo	USO	Agrícola



A aldea conta con vinte e tres (23) exemplares de hórreos de planta rectangular e estrutura mixta ou íntegramente de madeira. O sistema de sustentación se realiza sobre pés ou cepas con tornarratos de granito. A cámara adoita ser estreita e alongada con peche a base de entramado formado por un bastidor de grosos madeiros e unha celosía construída con táboas colocadas verticalmente. As cubertas son a dúas augas con recubrimento de tella, algúns exemplares presentan pináculos de cantería no cumio. Os exemplares catalogados atópanse en diferentes estados de conservación. O elemento 313.5 conserva os pés pero a estrutura é recente. O elemento 313.21 só conserva as pés.

PROTECCIÓN

CLASIFICACIÓN DO BEN	BIC
NORMA/INSTRUMENTO CATALOGACIÓN	Art. 92 LPCG
NIVEL DE PROTECCIÓN	Integral
MELLORAS NECESARIAS	Realización dos labores de mantemento para evitar o deterioro dos elementos ou dos labores de consolidación e conservación oportunos co fin de evitar o empeoramento das condicións nas que se atopan. Obras de recuperación das solucións tradicionais. Acondicionamento do contorno. Ver anexos cas melloras específicas por elementos.

DILIXENCIA: Para facer constar que o presente documento refundido do PXOM do Concello de Baños de Molgas, recolle o cumprimento das condicións e correccións conforme á orde do 31 de xullo de 2020, de aprobación definitiva do Plan Xeral de Ordenación Municipal do Concello de Baños de Molgas, publicada no DOG nº 180 de data 4 de setembro de 2020. En Baños de Molgas, a 23 de setembro de 2020.

HÓRREOS DE BRANDÍN

ANEXO B

313.2, 313.3, 313.6, 313.7, 313.8, 313.13 e 313.14: Realización de labores de mantemento. 313.5: Obras de recuperación das solucións tradicionais. 313.1, 313.4, 313.9, 313.10, 313.11, 313.12 e 313.15: Realización dos labores de consolidación e conservación oportunos co fin de evitar o empeoramento das condicións nas que se atopan. 313.3, 313.4, 313.5, 313.6, 313.8 e 313.10: Acondicionamento do contorno.

313.1 Hórreo



313.2 Hórreo



313.3 Hórreo



313.4 Hórreo



313.5 Hórreo



313.6 Hórreo



313.7 Hórreo



313.8 Hórreo



313.9 Hórreo



313.10 Hórreo



313.11 Hórreo



313.12 Hórreo



313.13 Hórreo



313.14 Hórreo



313.15 Hórreo



DILIXENCIA: Para facer constar que o presente documento refundido do PXOM do Concello de Baños de Molgas, recolle o cumprimento das condicións e correccións conforme á orde do 31 de xullo de 2020, de aprobación definitiva do Plan Xeral de Ordenación Municipal do Concello de Baños de Molgas publicada no DOG nº 180 de data 4 de setembro de 2020. En Baños de Molgas, a 23 de setembro de 2020.					PXOM DE BAÑOS DE MOLGAS
					HÓRREOS DE BRANDÍN
ANEXO B					
313.18, 313.19, 313.20, 313.22 e 313.23: Realización de labores de mantemento. 313.16, 313.17 e 313.21: Realización dos labores de consolidación e conservación oportunos co fin de evitar o empeoramento das condicións nas que se atopan. 313.19, 313.20, 313.21 e 313.22: Acondicionamento do contorno.					
313.16 Hórreo	313.17 Hórreo	313.18 Hórreo	313.19 Hórreo	313.20 Hórreo	
					
313.21 Hórreo	313.22 Hórreo	313.23 Hórreo			
					

CVE: 6ArxEsdw40

Verificación: <https://sede.xunta.gal/cve>




Página 12 de 124

DILIXENCIA: Para facer constar que o presente documento refundido do PXOM do Concello de Baños de Molgas, recolle o cumprimento das condicións e correccións conforme á orde do 31 de xullo de 2020, de aprobación definitiva do Plan Xeral de Ordenación Municipal do Concello de Baños de Molgas publicada no DOG nº 180 de data 4 de setembro de 2020. En Baños de Molgas, a 23 de setembro de 2020.

<

EMPRAZAMENTO



DILIXENCIA: Para facer constar que o presente documento refundido do PXOM do Concello de Baños de Molgas, recolle o cumprimento das condicións e correccións conformes á orde do 11 de xullo de 2020 de aprobación definitiva do Plan Xeral de Ordenación Municipal do Concello de Baños de Molgas publicada no DOG o 18 de setembro de 2020, e a 23 de setembro de 2020.

CASA REITORAL E HÓRREO

Betán (San Martiño)
Cardoeiro
Plano 5.3.5

NÚMERO 270 Páx. 132
INVENTARIO XAC. ARQUEOLÓXICO -
COORD. UTM ETRS89 29N 605.831 , 4.678.178
ALTITUDE 630

DESCRIPCIÓN DO CONTORNO

Está situada na Zona Sur de Cardoeiro acompañada polas distintas edificacións que a rodean. Conta con dous accesos, o primitivo dende a estrada provincial por medio dun portón, e outro máis actual dende a estrada provincial directamente pola finca.

DESCRIPCIÓN DO BEN

Arquitectónico	ÉPOCA	Indeterminado
Inmoble	TITULARIDADE	Privada
Monumento	CONSERVACIÓN	Rehabilitado
ADSCRIPCIÓN TIPOLÓXICA	USO	Residencial



Conxunto formado por unha vivenda con patio, portón e hórreo, que foi a casa reitoral da parroquia. Hoxe rehabilitada e con uso residencial. Trátase dunha edificación tradicional de planta irregular e dous andares. A fachada Leste presenta muros de sillería, mentres que o resto de fachadas son de cachotería vista. A cuberta é de tella con catro augas. Na fachada Norleste conta cun pequeno patín de pedra que dá acceso ao primeiro andar directamente dende a rúa. A fachada Oeste presenta un recinto pechado cun portón e un muro alto de pedra, e na Sur conta con galería e balcón abertos á finca que se desenvolve nun terreo de suave pendente, pechado polo muro perimetral de pedra. Na finca aparecen as cepas e tornarratos do hórreo que forma parte do conxunto.

PROTECCIÓN

CLASIFICACIÓN DO BEN	Hórreo: BIC; Resto: Catalogado
NORMA/INSTRUMENTO CATALOGACIÓN	Inventario da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural
NIVEL DE PROTECCIÓN	Hórreo: Integral; Casa: Estrutural; Resto: Ambiental
MELLORAS NECESARIAS	Valoración da reconstrucción do hórreo cando se utilicen as partes, elementos e materiais orixinais que se conservan, en todo caso realizar as labores de consolidación co fin de evitar o empeoramento das condicións nas que se atopa.

DILIXENCIA: Para facer constar que o presente documento refundido do PXOM do Concello de Baños de Molgas, recolle o cumprimento das condicións e correccións conforme á orde do 31 de xullo de 2020, de aprobación definitiva do Plan Xeral de Ordenación Municipal do Concello de Baños de Molgas publicada no DOG nº 180 de data 4 de setembro de 2020 e no En Baños de Molgas, a 23 de setembro de 2020.

CLASIFICACIÓN DO SOLO

Solo urbano

Solo de Núcleo Rural Tradicional

Solo de Núcleo Rural Común

Solo urbanizable especial

Solo urbanizable viario

Solo rústico de protección ordinaria

Solo rústico de especial protección agropecuaria

Solo rústico de especial protección forestal

Solo rústico de especial protección de infraestruturas

Solo rústico de especial protección de augas

Solo rústico de especial protección paisaxística

Solo rústico de especial protección do patrimonio

Plan Especial de Protección

Límite do concello

ESPAZO VIARIO

Espazo viario

ZONAS PREVISTAS

ZV

Zona verde

V

Espazo libre

Viario

PATRIMONIO

100

Código no Catálogo Arqueolóxico

DELIMITACIÓN DO BEN

Artístico/Arquitectónico

Etnolóxico

Arqueolóxico

Natural

CONTORNO DE PROTECCIÓN

CP

T

CAMIÑO DE SANTIAGO

Trazado do Camiño

Delimitación Territorio histórico

SITUACIÓN NO CONCELLO

EMPRAZAMENTO

ESCALA 1/2.000

Página 15 de 124

NÚMERO 270

CVE: 6ArxEsdw40
Verificación: <https://sede.xunta.gal/cve>

DILIXENCIA: Para facer constar que o presente documento refundido do PXOM do Concello de Baños de Molgas, recolle o cumprimento das condicións e correccións conformes a orde do 11 de xullo de 2020 de aprobación definitiva do Plan Xeral de Ordenación Municipal do Concello de Baños de Molgas publicada no DOG o 18 de setembro de 2020, a 23 de setembro de 2020.

NÚCLEO SINGULAR DE CARDOEIRO

Betán (San Martiño)
Cardoeiro
Plano 5.3.5

NÚMERO 284 Páx. 133
INVENTARIO XAC. ARQUEOLÓXICO -
COORD. UTM ETRS89 29N 605.840 , 4.678.213
ALTITUDE 625-640

DESCRIPCIÓN DO CONTORNO

O núcleo singular está localizado na zona Norte do concello formado por rueiros encostados e estreitos. Composto por edificacións tradicionais e pequenas fincas con cultivos.

DESCRIPCIÓN DO BEN

Arquitectónico	ÉPOCA	Indeterminado
Inmoble	TITULARIDADE	Pública / Privada
Conxunto histórico	CONSERVACIÓN	Regular conservado
Núcleo Singular	USO	Residencial



Aldea de pequenas dimensións composta por edificacións tradicionais de carácter residencial e agrícola, dun e dous andares construídas con muros de sillería de granito e cachotería. As vivendas dispoñen de balcones e corredores con patíns acaroados ás fachadas que permiten o acceso dende o viario. Os terreos agrícolas están delimitados por valados de pedra de cachotería, o que confire aos viarios unha paisaxe peculiar. Destaca o campo de hórreos da zona central do núcleo e a fonte-lavadoiro da zona Sur como espazos comunitarios do núcleo.

PROTECCIÓN

CLASIFICACIÓN DO BEN	Catalogado
NORMA/INSTRUMENTO CATALOGACIÓN	Plan Xeral de Ordenación Municipal
NIVEL DE PROTECCIÓN	Ambiental
MELLORAS NECESARIAS	Realización dos labores de consolidación oportunos co fin de evitar o empeoramento das condicións nas que se atopan as edificacións. Substitución das persianas exteriores de carpinterías de PVC ou de aluminio sen pintar, canlóns e baixantes de PVC, por outros máis acordes co nivel de protección do ben. Eliminación de elementos engadidos non orixinais. Revestimiento axeitado dos paramentos que se atopan con acabado de ladrillo ou bloque de formigón, ou con enfusado de cemento. Acondicionamento dos espazos públicos.

CVE: 6ArxEsdw40
Verificación: <https://sede.xunta.gal/cve>

DILIXENCIA: Para facer constar que o presente documento refundido do PXOM do Concello de Baños de Molgas, recolle o cumprimento das condicións e correccións conformes a orde do 11 de xullo de 2020, de aprobación definitiva do Plazo Xeral de Ordenación Municipal do Concello de Baños de Molgas publicada no DOG nº 180 de data 4 de setembro de 2020. En Baños de Molgas, a 23 de setembro de 2020.

FONTE E LAVADOIRO

Betán (San Martiño)
Cardoeiro
Plano 5.3.5

NÚMERO 366
INVENTARIO XAC. ARQUEOLÓXICO -
COORD. UTM ETRS89 29N 605.859 , 4.678.156
ALTITUDE 627

Pág. 134

DESCRIPCIÓN DO CONTORNO

Nunha franxa de terreo estreito e inclinado, situado entre o muro de pedra que pecha unha finca e un camiño na zona Sur do Cardoeiro. Nunha zona con terreos adicados a cultivo.

DESCRIPCIÓN DO BEN

Etnolóxico	ÉPOCA	Século XX
Inmoble	TITULARIDADE	Pública
Monumento	CONSERVACIÓN	Regular conservado
ADSCRIPCIÓN TIPOLÓXICA	USO	Infraestrutura
Cons.popular - Fonte lavadoiro		



Conxunto formado por unha pozo-fonte máis un lavadoiro datados do ano 1.935. A fonte atópase nun depósito pechado feito con pezas de cantería de dimensións 2,80 x 1,70 m., que comunica co lavadoiro situado nun nivel máis baixo do terreo. O lavadoiro presenta unha pía cadrada de dimensións 3,20 x 3,20 m., feita con paredes de cantería de pouca altura, dispón lousas inclinadas de pedra en todo o perímetro que se empregan para o lavado da roupa.

PROTECCIÓN

CLASIFICACIÓN DO BEN	Catalogado
NORMA/INSTRUMENTO CATALOGACIÓN	Inventario da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural
NIVEL DE PROTECCIÓN	Ambiental
MELLORAS NECESARIAS	Acondicionamento do contorno.



DILIXENCIA: Para facer constar que o presente documento refúndido do PXOM do Concello de Baños de Molgas, recolle o cumprimento das condicións e correccións conformes a orde do 11 de xullo de 2020 de aprobación definitiva do Plan Xeral de Ordenación Municipal do Concello de Baños de Molgas publicada no DOG o 18 de setembro de 2020, e en Baños de Molgas, a 23 de setembro de 2020.

CAMPO DE HÓRREOS

Betán (San Martiño)
Cardoeiro
Plano 5.3.5

NÚMERO 390 Páx. 135
INVENTARIO XAC. ARQUEOLÓXICO -
COORD. UTM ETRS89 29N 605.841 , 4.678.227
ALTITUDE 636

DESCRIPCIÓN DO CONTORNO

O ben situado ao Norte de Cardoeiro, nun terreo rochoso e encostado formando varias filas e columnas buscando a orientación Sur. Con acceso mediante varios camiños, preto das casas e demais edificacións anexas.

DESCRIPCIÓN DO BEN

Etnolóxico	ÉPOCA	Séculos XIX-XX
Inmoble	TITULARIDADE	Veciñal
Lugar de valor etnolóxico	CONSERVACIÓN	Mal conservado/Ruína
Cons.popular - Hórreos (Campo)	USO	Agrícola



Agrupación formada por cinco (5) hórreos situados sobre unha zona de pedra, un dos cales presenta un corpo con estrutura íntegramente de madeira (390.4) e planta rectangular con cerramento a base de entramado de madeira formando unha celosía a base de táboas de madeira colocadas verticalmente, a cuberta é de tella a dúas augas. O resto dos hórreos do campo tan só presentan as pés ou cepas con tornarratos de granito.

PROTECCIÓN

CLASIFICACIÓN DO BEN	BIC
NORMA/INSTRUMENTO CATALOGACIÓN	Art. 92 LPCG
NIVEL DE PROTECCIÓN	Integral
MELLORAS NECESARIAS	Realización dos labores de mantemento para evitar o deterioro dos elementos ou dos labores de consolidación e conservación oportunos co fin de evitar o empeoramento das condicións nas que se atopan. Obras de recuperación das solucións tradicionais. Acondicionamento do contorno. Ver anexos cas melloras específicas por elementos.

DILIXENCIA: Para facer constar que o presente documento refundido do PXOM do Concello de Baños de Molgas, recolle o cumprimento das condicións e correccións conforme á orde do 31 de xullo de 2020, de aprobación definitiva do Plan Xeral de Ordenación Municipal do Concello de Baños de Molgas publicada no DOG nº 180 de data 4 de setembro de 2020. En Baños de Molgas, a 23 de setembro de 2020.

CAMPO DE HÓRREOS

ANEXO B

390.1: Condicionamento do contorno.
390.1, 390.2, 390.3 e 390.5: Realización dos labores de consolidación e conservación oportunos co fin de evitar o empeoramento das condicións nas que se atopan.
390.4: Realización de labores de mantemento.



DILIXENCIA: Para facer constar que o presente documento refundido do PXOM do Concello de Baños de Molgas, recolle o cumprimento das condicións e correccións conforme á orde do 31 de xullo de 2020, de aprobación definitiva do Plan Xeral de Ordenación Municipal do Concello de Baños de Molgas publicada no DOG nº 180 de data 4 de setembro de 2020 e no En Baños de Molgas, a 23 de setembro de 2020.

CLASIFICACIÓN DO SOLO

Solo urbano

Solo de Núcleo Rural Tradicional

Solo de Núcleo Rural Común

Solo urbanizable residencial

Solo urbanizable viario

Solo rústico de protección ordinaria

Solo rústico de especial protección agropecuaria

Solo rústico de especial protección forestal

Solo rústico de especial protección de infraestruturas

Solo rústico de especial protección de augas

Solo rústico de especial protección paisaxística

Solo rústico de especial protección do patrimonio

Plan Especial de Protección

Límite do concello

ESPAAZO VIARIO

Espazo viario

ZONAS PREVISTAS

ZV

Zona verde

V

Espazo libre

Viario

PATRIMONIO

100

Código no Catálogo Arqueolóxico

DELIMITACIÓN DO BEN

Artístico/Arquitectónico

Etnolóxico

Arqueolóxico

Natural

CONTORNO DE PROTECCIÓN

CP

T

CAMIÑO DE SANTIAGO

Trazado do Camiño

Delimitación Territorio histórico

SITUACIÓN NO CONCELLO

EMPLAZAMENTO

ESCALA 1/2.000

Página 22 de 124

NÚMERO 390

CVE: 6ArxEsdw40
Verificación: <https://sede.xunta.gal/cve>

DILIXENCIA: Para facer constar que o presente documento refundido do PXOM do Concello de Baños de Molgas, recolle o cumprimento das condicións e correccións conformes a orde do 11 de xullo de 2020, de aprobación definitiva do Plazo Xeral de Ordeación Municipal do Concello de Baños de Molgas publicada no DOG o 18 de setembro de 2020, e a 23 de setembro de 2020.

HÓRREOS DE CARDOEIRO

Betán (San Martiño)
Cardoeiro
Plano 5.3.5

NÚMERO 300 Páx. 136
INVENTARIO XAC. ARQUEOLÓXICO -
COORD. UTM ETRS89 29N 605.889 , 4.678.280
ALTITUDE 635

DESCRIPCIÓN DO CONTORNO

Atópase nunha ladeira orientada ao Sureste rodeada de terreos adicados ao cultivo. Os hórreos atópanse situados na periferia do pazo das casas e dependencias adxectivas, en lugares abertos e ben ventilados.

DESCRIPCIÓN DO BEN

ADSCRIPCIÓN TIPOLÓXICA
Etnolóxico
Inmóbel
Monumento
Cons.popular - Hórreo

ÉPOCA Séculos XIX-XX
TITULARIDADE Privada
CONSERVACIÓN Regular conservado
USO Agrícola



A aldea conta con seis (6) exemplares de hórreos de planta rectangular, de estrutura mixta ou íntegramente de madeira. O sistema de sustentación se realiza sobre pés ou cepas con tornarratos de granito. A cámara adoita ser estreita e alongada con peche a base de entramado formado por un bastidor de grosos madeiros e unha celosía construída con táboas colocadas verticalmente. As cubertas son a dúas augas con recubrimento de tella. Os exemplares catalogados atópanse en diferentes estados de conservación. Destacan os elementos 300.1 e 300.5 de tres corpos.

PROTECCIÓN

CLASIFICACIÓN DO BEN BIC
NORMA/INSTRUMENTO Art. 92 LPCG
CATALOGACIÓN
NIVEL DE PROTECCIÓN Integral
MELLORAS NECESARIAS Realización dos labores de mantemento para evitar o deterioro dos elementos ou dos labores de consolidación e conservación oportunos co fin de evitar o empeoramento das condicións nas que se atopan. Obras de recuperación das solucións tradicionais. Acondicionamento do contorno. Ver anexos cas melloras específicas por elementos.

PXOM DE BAÑOS DE MOLGAS					
HÓRREOS DE CARDOEIRO					
ANEXO B					
300.1, 300.2, 300.3, e 300.5: Realización de labores de mantemento. 300.4 e 300.6: Realización dos labores de consolidación e conservación oportunos co fin de evitar o empeoramento das condicións nas que se atopan.					
300.1 Hórreo	300.2 Hórreo	300.3 Hórreo	300.4 Hórreo	300.5 Hórreo	
					
300.6 Hórreo					
					

DILIXENCIA: Para facer constar que o presente documento refundido do PXOM do Concello de Baños de Molgas, recolle o cumprimento das condicións e correccións conforme á orde do 31 de xullo de 2020, de aprobación definitiva do Plan Xeral de Ordenación Municipal do Concello de Baños de Molgas publicada no DOG nº 180 de data 4 de setembro de 2020.
En Baños de Molgas, a 23 de setembro de 2020.

DILIXENCIA: Para facer constar que o presente documento refundido do PXOM do Concello de Baños de Molgas, recolle o cumprimento das condicións e correccións conforme á orde do 31 de xullo de 2020, de aprobación definitiva do Plan Xeral de Ordenación Municipal do Concello de Baños de Molgas publicada no DOG nº 180 de data 4 de setembro de 2020. En Baños de Molgas, a 23 de setembro de 2020.

CLASIFICACIÓN DO SOLO

Solo urbano

Solo de Núcleo Rural Tradicional

Solo de Núcleo Rural Común

Solo urbanizable residencial

Solo urbanizable viario

Solo rústico de protección ordinaria

Solo rústico de especial protección agropecuaria

Solo rústico de especial protección forestal

Solo rústico de especial protección de infraestruturas

Solo rústico de especial protección de augas

Solo rústico de especial protección paisaxística

Solo rústico de especial protección do patrimonio

Plan Especial de Protección

Límite do concello

ESPAAO VIARIO

Espazo viario

ZONAS PREVISTAS

ZV

Zona verde

Espazo libre

V

Viario

PATRIMONIO

100

Código no Catálogo Arqueolóxico

DELIMITACIÓN DO BEN

Artístico/Arquitectónico

Etnolóxico

Arqueolóxico

Natural

CONTORNO DE PROTECCIÓN

CP

T

CAMIÑO DE SANTIAGO

Trazado do Camiño

Delimitación Territorio histórico

SITUACIÓN NO CONCELLO

EMPRAZAMENTO

ESCALA 1/2.000

Página 25 de 124

NÚMERO 300

CVE: 6ArxEsdw40
Verificación: <https://sede.xunta.gal/cve>

DILIXENCIA: Para facer constar que o presente documento refundido do PXOM do Concello de Baños de Molgas, recolle o cumprimento das condicións e correccións conformes á orde do 11 de xullo de 2020 de aprobación definitiva do Plan Xeral de Ordenación Municipal do Concello de Baños de Molgas publicada no DOG nº 1880 de data 4 de setembro de 2020. En Baños de Molgas, a 23 de setembro de 2020.

ANTIGA ESCOLA DE GUEDE

Betán (San Martiño)
Guede
Plano 5.3.5

NÚMERO 257
INVENTARIO XAC. ARQUEOLÓXICO -
COORD. UTM ETRS89 29N 605.213 , 4.677.814
ALTITUDE 614

Pág. 137

DESCRIPCIÓN DO CONTORNO

Edificación tradicional entre medianeiras, situada ao Norte de Guede, conta con acceso dende o viario público pola fachada Sur principal. Trátase da antiga escola de Guede.

DESCRIPCIÓN DO BEN

Arquitectónico	ÉPOCA	Indeterminado
Inmoble	TITULARIDADE	Privada
Monumento	CONSERVACIÓN	Regular conservado
Arq.civil - Casa	USO	Residencial



Edificación tradicional de planta cadrada e dous andares, conta con muros feitos con boa sillería con encintado no primeiro andar, e cuberta rehabilitada con dúas vertentes e recubrimento de tella. A fachada principal, a Sur, presenta unha chamativa solaina formada por unha repisa de varias pedras sustentada por catro ménsulas de cantería, e sobre a que apoian catro piares de pedra que sustentan o voo da cuberta. Falta a carpintería.

PROTECCIÓN

CLASIFICACIÓN DO BEN	Catalogado
NORMA/INSTRUMENTO CATALOGACIÓN	Inventario da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural
NIVEL DE PROTECCIÓN	Estrutural
MELLORAS NECESARIAS	Substitución de canlóns, baixantes de PVC e da porta do portón de acceso por outros materiais mais acordes ca categoría de catalogación do ben. Labores de conservación e mantemento.

DILIXENCIA: Para facer constar que o presente documento refundido do PXOM do Concello de Baños de Molgas, recolle o cumprimento das condicións e correccións conforme á orde do

31 de xullo de 2020, de aprobación definitiva do Plan Xeral de Ordenación Municipal do Concello de Baños de Molgas publicada no DOG nº 180 de data 4 de setembro de 2020 e no En Baños de Molgas, a 23 de setembro de 2020

CLASIFICACIÓN DO SOLO

Solo urbano	Solo rústico de protección ordinaria
Solo de Núcleo Rural Tradicional	Solo rústico de especial protección agropecuaria
Solo de Núcleo Rural Común	Solo rústico de especial protección forestal
Solo urbanizable residencial	Solo rústico de especial protección de infraestruturas
Solo urbanizable viario	Solo rústico de especial protección de augas
	Solo rústico de especial protección paisaxística
	Solo rústico de especial protección do patrimonio
	Plan Especial de Protección
	Límite do concello

ESPAAO VIARIO

	Espazo viario
--	---------------

ZONAS PREVISTAS

ZV	Zona verde
V	Espazo libre
	Viario

PATRIMONIO

100	Código no Catálogo Arqueolóxico
-----	---------------------------------

DELIMITACIÓN DO BEN

	Artístico/Arquitectónico
	Etnolóxico
	Arqueolóxico
	Natural


CONTORNO DE PROTECCIÓN

CP	
----	--


CAMIÑO DE SANTIAGO

	Trazado do Camiño
	Delimitación Territorio histórico

SITUACIÓN NO CONCELLO



EMPRAZAMENTO



ESCALA 1/2.000



DILIXENCIA: Para facer constar que o presente documento refundido do PXOM do Concello de Baños de Molgas, recolle o cumprimento das condicións e modificacións conformes a orde do 11 de xullo de 2020 de aprobación definitiva do Plan Xeral de Ordenación Municipal do Concello de Baños de Molgas publicada no DOG nº 1880 de data 18 de setembro de 2020. En Baños de Molgas, a 23 de setembro de 2020.

CAPELA E VIRXE DE GUEDE

Betán (San Martiño)
Guede
Plano 5.3.5

NÚMERO 227 Páx. 138
INVENTARIO XAC. ARQUEOLÓXICO -
COORD. UTM ETRS89 29N 605.234 , 4.677.849
ALTITUDE 625

DESCRIPCIÓN DO CONTORNO

Edificada situada ao Norte da aldea, nun outeiro elevado e dominante con terreo rochoso e encostado. O recinto está rodeado por un muro perimetral que delimita unha zona achairada onde se ubica a capela. Conta cun acceso ao Sur mediante un camiño de terra e outro ao Oeste que facilita o acceso rodado.

DESCRIPCIÓN DO BEN

Arquitectónico	ÉPOCA	Século XIX
Inmoble	TITULARIDADE	Privada
Monumento	CONSERVACIÓN	Ben conservado
Arq.relixiosa - Capela	USO	Relixioso



Edificación de planta rectangular e dimensións 5,00 x 8,00 m., con muros feitos de sillería e cuberta a dúas augas con recubrimento de tella. No alzado Norte ten adosada unha capela de planta cadrada e cuberta a unha auga, máis baixa ca nave. A fachada principal presenta a porta de acceso centrada, con ventá rectangular na parte superior; no medio presenta unha imaxe da Virxe sobre un pedestal de pedra nunha pequena fornela escavada na pedra. A fronte conta con bonita cornixa en arco con remates en pedra nas esquinas. A espadana é dun van coa campá, conta con outra máis pequena sostida polo exterior cunha estrutura metálica á espadana. Nun penedo próximo atópase unha imaxe da virxe.

PROTECCIÓN

CLASIFICACIÓN DO BEN	Catalogado
NORMA/INSTRUMENTO CATALOGACIÓN	Inventario da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural
NIVEL DE PROTECCIÓN	Igrexa: Integral; Resto: Ambiental
MELLORAS NECESARIAS	Recuperación e Rehabilitación do espazo exterior acorde co nivel de protección do ben.

DILIXENCIA: Para facer constar que o presente documento refundido do PXOM do Concello de Baños de Molgas, recolle o cumprimento das condicións e correccións conforme á orde do

31 de xullo de 2020, de aprobación definitiva do Plan Xeral de Ordenación Municipal do Concello de Baños de Molgas publicada no DOG nº 180 de data 4 de setembro de 2020, e En Baños de Molgas, a 23 de setembro de 2020.

CLASIFICACIÓN DO SOLO

- | | |
|----------------------------------|--|
| Solo urbano | Solo rústico de protección ordinaria |
| Solo de Núcleo Rural Tradicional | Solo rústico de especial protección agropecuaria |
| Solo de Núcleo Rural Común | Solo rústico de especial protección forestal |
| Solo urbanizable residencial | Solo rústico de especial protección de infraestruturas |
| Solo urbanizable viario | Solo rústico de especial protección de augas |
| | Solo rústico de especial protección paisaxística |
| | Solo rústico de especial protección do patrimonio |
| | Plan Especial de Protección |
| | Límite do concello |

ESPAZO VIARIO

- | | |
|--|---------------|
| | Espazo viario |
|--|---------------|

ZONAS PREVISTAS

- | | |
|----|--------------|
| ZV | Zona verde |
| V | Espazo libre |
| | Viario |

PATRIMONIO

- | | |
|-----|---------------------------------|
| 100 | Código no Catálogo Arqueolóxico |
|-----|---------------------------------|

DELIMITACIÓN DO BEN

- | | |
|--|--------------------------|
| | Artístico/Arquitectónico |
| | Etnolóxico |
| | Arqueolóxico |
| | Natural |


CONTORNO DE PROTECCIÓN

- | | |
|----|--|
| CP | |
|----|--|


CAMIÑO DE SANTIAGO

- | | |
|--|-----------------------------------|
| | Trazado do Camiño |
| | Delimitación Territorio histórico |

SITUACIÓN NO CONCELLO



EMPLAZAMENTO



ESCALA 1/2.000



DILIXENCIA: Para facer constar que o presente documento refundido do PXOM do Concello de Baños de Molgas, recolle o cumprimento das condicións e correccións conformes a orde do 11 de xullo de 2020 do Consello de Baños de Molgas, e o Plan Xeral de Ordenación Municipal do Concello de Baños de Molgas publicado no DOG nº 1880 de data 4 de setembro de 2020, e no Plan de Baños de Molgas, a 23 de setembro de 2020.

EIRAS DE GUEDE

Betán (San Martiño)
Guede
Plano 5.3.5

NÚMERO	398	Pág.	139
INVENTARIO XAC. ARQUEOLÓXICO	-		
COORD. UTM ETRS89 29N	605.231	,	4.677.816
ALTITUDE	610-620		

DESCRIPCIÓN DO CONTORNO

O aire libre situado no sector Norte de Guede, próximas ás casas.

DESCRIPCIÓN DO BEN

Etnolóxico	ÉPOCA	Indeterminado
Inmoble	TITULARIDADE	Veciñal
Monumento	CONSERVACIÓN	Ben conservado
Cons.popular - Eira	USO	Agrícola



Espazos ao aire libre empregados para facer a malla aínda que tiña máis utilidades. O elemento 398.1 é unha eira rectangular empedrada con lousas de granito postas en plano sobre o terreo achairado, presenta un rebordo da mesma pedra de 20-40 cm. de altura que impedía a caída do grao. O elemento 398.2 é unha eira de planta irregular que aproveita o terreo rochoso aplanando a zona.

PROTECCIÓN

CLASIFICACIÓN DO BEN	Catalogado
NORMA/INSTRUMENTO CATALOGACIÓN	Plan Xeral de Ordenación Municipal
NIVEL DE PROTECCIÓN	Ambiental
MELLORAS NECESARIAS	Acondicionamento do contorno.

CVE: 6ArxEsdw40
Verificación: https://sede.xunta.gal/cve



DILIXENCIA: Para facer constar que o presente documento refundido do PXOM do Concello de Baños de Molgas, recolle o cumprimento das condicións e correccións conforme á orde do

31 de xullo de 2020, de aprobación definitiva do Plan Xeral de Ordenación Municipal do Concello de Baños de Molgas publicada no DOG nº 180 de data 4 de setembro de 2020. En Baños de Molgas, a 23 de setembro de 2020

CLASIFICACIÓN DO SOLO

Solo urbano

Solo de Núcleo Rural Tradicional

Solo de Núcleo Rural Común

Solo urbanizable residencial

Solo urbanizable viario

Solo rústico de protección ordinaria

Solo rústico de especial protección agropecuaria

Solo rústico de especial protección forestal

Solo rústico de especial protección de infraestruturas

Solo rústico de especial protección de augas

Solo rústico de especial protección paisaxística

Solo rústico de especial protección do patrimonio

Plan Especial de Protección

Límite do concello

ESPAAZO VIARIO

Espazo viario

ZONAS PREVISTAS

ZV

V

Zona verde

Espazo libre

Viario

PATRIMONIO

100

Código no Catálogo Arqueolóxico

DELIMITACIÓN DO BEN

Artístico/Arquitectónico

Etnolóxico

Arqueolóxico

Natural

CONTORNO DE PROTECCIÓN

CP

CAMIÑO DE SANTIAGO

Trazado do Camiño

Delimitación Territorio histórico

SITUACIÓN NO CONCELLO

EMPRAZAMENTO

ESCALA 1/2.000

Página 31 de 124

NÚMERO 398

CVE: 6ArxEsdw40
Verificación: <https://sede.xunta.gal/cve>