PAZO DE ANTEQUEIRA	CLAVE DE IDENTIFICACION
ARQUITECTURA CIVIL	AC-001

LOCALIZACION

ANTEQUEIRA
PARROQUIA DE OIN — AYUNTAMIENTO DE ROIS

CARACTERISTICAS

USO
RESIDENCIAL

ESTADO DE CONSERVACION
BUEN ESTADO DE CONSERVACION.

DATOS HISTORICOS
CONSTRUIDO EN EL SIGLO XVIII SOBRE UNA CASA DEL SIGLO XVI

DATOS ARTISTICOS
COMPUESTA DE TRE CUERPOS. EL CENTRAL TIENE UNA SOLAINA.

OBSERVACIONES

PROTECCION

GRADO DE PROTECCION
ESTRUCTURAL

OBSERVACIONES
INCLUIDA EN EL INVENTARIO DE PATRIMONIO DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS PROVINCIALES.



PLANO DE LOCALIZACION

CONCELLO DE ROIS (A Coruña)

CONCELLO DE ROIS (A Coruña)
COPIA DO ORIXINAL aprobado definitivamente
polo Pleno da Corporación, en sesión de
O SECRETARIO
21 ENE 2002

PAZO DE FARAMELLO	CLAVE DE IDENTIFICACION
ARQUITECTURA CIVIL	**AC-002**

LOCALIZACION

O FARAMELLO
PARROQUIA DE RIBASAR — AYUNTAMIENTO DE ROIS

CARACTERISTICAS

USO
RESIDENCIAL

ESTADO DE CONSERVACION
BUEN ESTADO DE CONSERVACION

DATOS HISTORICOS
SU ORIGEN ES UNA FABRICA DE PAPEL..
SE CONSTRUYO EN EL SIGLO XVIII (1727)

DATOS ARTISTICOS
PLANTA CUADRANGULAR CON UN AMPLI BALCON A FACHADA.

OBSERVACIONES

PROTECCION

GRADO DE PROTECCION
ESTRUCTURAL

OBSERVACIONES
INCLUIDO EN EL INVENTARIO DE PATRIMONIO DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS PROVINCIALES





PLANO DE LOCALIZACION

CONCELLO DE ROIS (A Coruña)
COPIA DO ORIXINAL aprobado definitivamente polo Pleno da Corporación, en sesión de
O SECRETARIO, 21 ENE 2002

PAZO DE ANGUEIRA DE CASTRO	CLAVE DE IDENTIFICACION
ARQUITECTURA CIVIL	**AC-003**

LOCALIZACION

ANGUEIRA DE CASTRO PARROQUIA DE RIBASAR	AYUNTAMIENTO DE ROIS

CARACTERISTICAS

USO RESIDENCIAL
ESTADO DE CONSERVACION REGULAR ESTADO DE CONSERVACION
DATOS HISTORICOS CONSTRUIDO EN LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XVIII
DATOS ARTISTICOS
OBSERVACIONES

PROTECCION

GRADO DE PROTECCION ESTRUCTURAL
OBSERVACIONES





PLANO DE LOCALIZACION

CONCELLO DE ROIS (A Coruña)
COPIA DO ORIXINAL aprobado definitivamente
polo Pleno da Corporación, en sesión de
21 ENE 2002
O SECRETARIO.

CONCELLO DE ROIS (A Coruña)

CASA GRANDE DE SEIRA	CLAVE DE IDENTIFICACION
ARQUITECTURA CIVIL	**AC-004**

LOCALIZACION

SEIRA
PARROQUIA DE SEIRA — AYUNTAMIENTO DE ROIS

CARACTERISTICAS

USO
RESIDENCIAL

ESTADO DE CONSERVACION
BUEN ESTADO

DATOS HISTORICOS
CONSTRUIDA A PRINCIPIOS DE SIGLOPOR EL OBISPO DE TUY.

DATOS ARTISTICOS

OBSERVACIONES

PROTECCION

GRADO DE PROTECCION
ESTRUCTURAL

OBSERVACIONES





PLANO DE LOCALIZACION

CONCELLO DE ROIS (A Coruña)
COPIA DO ORIXINAL aprobado definitivamente polo Pleno da Corporación, en sesión de
O SECRETARIO.
21 ENE 2002
CONCELLO DE ROIS (A Coruña)

PONTE MEANA ARQUITECTURA CIVIL	CLAVE DE IDENTIFICACION AC-005

LOCALIZACION

A MEANA
PARROQUIA DE SEIRA — AYUNTAMIENTO DE ROIS

CARACTERISTICAS

USO
NINGUNO EN LA ACTUALIDAD

ESTADO DE CONSERVACION
MALO (SEMIRRUINAS)
Cubierto por la vegetación después de la construcción del nuevo puente paralelo a éste.

DATOS HISTORICOS

DATOS ARTISTICOS

OBSERVACIONES

PROTECCION

GRADO DE PROTECCION
INTEGRAL

OBSERVACIONES
INCLUIDO EN EL INVENTARIO DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS PROVINCIALES

FOTOGRAFÍA



LOCALIZACIÓN

CONCELLO DE ROIS (A Coruña)
COPIA DO ORIXINAL aprobado definitivamente
polo Pleno da Corporación, en sesión de
21 ENE 2002
O SECRETARIO,
ESTUDIO TECNICO GALLEGO, S.A.

CASA RECTORAL DE ROIS ARQUITECTURA CIVIL	CLAVE DE IDENTIFICACION AC-006

LOCALIZACION

ROIS
PARROQUIA DE S. MAMEDE DE ROIS — AYUNTAMIENTO DE ROIS

CARACTERISTICAS

USO
RESIDENCIAL

ESTADO DE CONSERVACION
BUENO
En uso en la actualidad

DATOS HISTORICOS

DATOS ARTISTICOS

OBSERVACIONES

PROTECCION

GRADO DE PROTECCION
ESTRUCTURAL

OBSERVACIONES
INCLUIDO EN AL CATÁLOGO DE LAS NORMAS COMPLEMENTARIAS Y SUBSIDIARIAS PROVINCIALES

FOTOGRAFÍA



LOCALIZACIÓN

CONCELLO DE ROIS (A Coruña)
COPIA DO ORIXINAL aprobado definitivamente polo Pleno da Corporación, en sesión de
21 ENE 2002
O SECRETARIO

CONCELLO DE ROIS (A Coruña)

ESTUDIO TECNICO GALLEGO, S.A.

CASA RECTORAL DE BUXÁN	CLAVE DE IDENTIFICACION
ARQUITECTURA CIVIL	AC-007

LOCALIZACION

A IGREXA
PARROQUIA DE S. XOÁN DE BUXÁN AYUNTAMIENTO DE ROIS

CARACTERISTICAS

USO
RESIDENCIAL

ESTADO DE CONSERVACION
REGULAR
Precisa obras de restauración de cubierta y acondicionamiento interior

DATOS HISTORICOS

DATOS ARTISTICOS

OBSERVACIONES

PROTECCION

GRADO DE PROTECCION
ESTRUCTURAL

OBSERVACIONES
INCLUIDO EN AL CATÁLOGO DE LAS NORMAS COMPLEMENTARIAS Y SUBSIDIARIAS PROVINCIALES



FOTOGRAFÍA



LOCALIZACIÓN

CONCELLO DE ROIS (A Coruña)
COPIA DO ORIXINAL aprobado definitivamente
polo Pleno da Corporación, en sesión de
21 ENE 2002
O SECRETARIO
CONCELLO DE ROIS (A Coruña)

CASA RECTORAL DE HERBOGO	CLAVE DE IDENTIFICACION
ARQUITECTURA CIVIL	AC-008

LOCALIZACION

CASAS NOVAS
PARROQUIA DE S. PEDRO DE HERBOGO AYUNTAMIENTO DE ROIS

CARACTERISTICAS

USO
RESIDENCIAL

ESTADO DE CONSERVACION
MALO
Se encuentra en estado de semiabandono

DATOS HISTORICOS

DATOS ARTISTICOS

OBSERVACIONES

PROTECCION

GRADO DE PROTECCION
ESTRUCTURAL

OBSERVACIONES
INCLUIDO EN AL CATÁLOGO DE LAS NORMAS COMPLEMENTARIAS Y SUBSIDIARIAS PROVINCIALES



FOTOGRAFÍA



LOCALIZACIÓN

CONCELLO DE ROIS (A Coruña)
COPIA DO ORIXINAL aprobado definitivamente polo Pleno da Corporación, en sesión de
21 ENE 2002
O SECRETARIO,

CONCELLO DE ROIS (A Coruña)

CASA RECTORAL DE LEROÑO	CLAVE DE IDENTIFICACION
ARQUITECTURA CIVIL	AC-009

LOCALIZACION

A IGREXA
PARROQUIA DE STA. MARÍA DE LEROÑO AYUNTAMIENTO DE ROIS

CARACTERISTICAS

USO
RESIDENCIAL

ESTADO DE CONSERVACION
UNA PARTE BUENA Y LA OTRA SEMIDERRUIDA

DATOS HISTORICOS

DATOS ARTISTICOS

OBSERVACIONES

PROTECCION

GRADO DE PROTECCION
ESTRUCTURAL

OBSERVACIONES
INCLUIDO EN AL CATÁLOGO DE LAS NORMAS COMPLEMENTARIAS
Y SUBSIDIARIAS PROVINCIALES



FOTOGRAFÍA



LOCALIZACIÓN

CONCELLO DE ROIS (A Coruña)
COPIA DO ORIXINAL aprobado definitivamente
polo Pleno da Corporación, en sesión de
O SECRETARIO 21 ENE 2002

CONCELLO DE ROIS (A Coruña)

ESTUDIO TECNICO GALLEGO, S.A.

CASA RECTORAL SE AUGASANTAS	CLAVE DE IDENTIFICACION
ARQUITECTURA CIVIL	AC-010

LOCALIZACION

A IGREXA
PARROQUIA DE S. VICENTE DE AUGASANTAS AYUNTAMIENTO DE ROIS

CARACTERISTICAS

USO
RESIDENCIAL

ESTADO DE CONSERVACION
REGULAR
Una parte semiderruida. La otra necesita obras de acondicionamiento y reforma interior

DATOS HISTORICOS

DATOS ARTISTICOS

OBSERVACIONES

PROTECCION

GRADO DE PROTECCION
ESTRUCTURAL

OBSERVACIONES
INCLUIDO EN AL CATÁLOGO DE LAS NORMAS COMPLEMENTARIAS Y SUBSIDIARIAS PROVINCIALES

FOTOGRAFÍA



LOCALIZACIÓN

CONCELLO DE ROIS (A Coruña)
COPIA DO ORIXINAL aprobado definitivamente polo Pleno da Corporación, en sesión de
21 ENE 2002
O SECRETARIO,
CONCELLO DE ROIS (A Coruña)

CASA RECTORAL DE HEMEDELO	CLAVE DE IDENTIFICACION
ARQUITECTURA CIVIL	AC-011

LOCALIZACION

HEMEDELO
PARROQUI DE S. MARTIÑO DE HEMEDELO AYUNTAMIENTO DE ROIS

CARACTERISTICAS

USO
RESIDENCIAL

ESTADO DE CONSERVACION
REGULAR
Precisa obras de acondicionamiento interior

DATOS HISTORICOS

DATOS ARTISTICOS

OBSERVACIONES

PROTECCION

GRADO DE PROTECCION
ESTRUCTURAL

OBSERVACIONES
INCLUIDO EN AL CATÁLOGO DE LAS NORMAS COMPLEMENTARIAS Y SUBSIDIARIAS PROVINCIALES

FOTOGRAFÍA



LOCALIZACIÓN

CONCELLO DE ROIS (A Coruña)
COPIA DO ORIXINAL aprobado definitivamente polo Pleno da Corporación, en sesión de 21 ENE 2002
O SECRETARIO,

CONCELLO DE ROIS (A Coruña)

CASA RECTORAL DE URDILDE ARQUITECTURA CIVIL	CLAVE DE IDENTIFICACION AC-012

LOCALIZACION

A IGREXA
PARROQUIA DE STA.MARÍA DE URDILDE AYUNTAMIENTO DE ROIS

CARACTERISTICAS

USO
RESIDENCIAL

ESTADO DE CONSERVACION
BUENO
Dedicado a vivienda en la actualidad

DATOS HISTORICOS

DATOS ARTISTICOS

OBSERVACIONES

PROTECCION

GRADO DE PROTECCION
ESTRUCTURAL

OBSERVACIONES
INCLUIDO EN AL CATÁLOGO DE LAS NORMAS COMPLEMENTARIAS Y SUBSIDIARIAS PROVINCIALES



FOTOGRAFÍA



LOCALIZACIÓN

CONCELLO DE ROIS (A Coruña)
COPIA DO ORIXINAL aprobado definitivamente polo Pleno da Corporación, en sesion de
O SECRETARIO. 21 ENE 2002
CONCELLO DE ROIS (A Coruña)
ESTUDIO TECNICO GALLEGO. S.A.