

Plan Xeral de Ordenación Municipal do Concello de Trasmiras


NOME: Casa con escaleira e solaina sobre pilastras

NUMERO

303

CODIGO

Localización



COORDENADAS

617.001 4.650.902

CARTOGRAFIA

FOLLA 17

LUGAR

CASTELO

PARROQUIA

VILA DE REI (SAN SALVADOR)

DESCRICIÓN DO ENTORNO

Sitúase ó sur da igrexa, no rúeiro que une o cruceiro no camiño que ven de Abavides e o curceiro no camiño que vai a Nocelo da Pena.

Descrición



ÉPOCA

século.XIX-XX

TIPOLOXIA

Arq.civil - Casa

CONSERVACION

mal conservado

TITULARIDADE

Privada

USO:

Vivenda

CLASE SUELO:

Solo de Núcleo Rural

CUALIFICACION:

-

DESCRICIÓN DO BEN

O edificio ten volume prismático de planta rectangular o que se adosa outra edificación no seu lado norte. Ten dúas alturas, muros de cachotería de granito e cuberta de tella. O acceso á planta terrea a través dun portón adintelado, e para subir o primeiro andar presenta unha gran escaleira exterior, sobre a fachada suroeste que remata nun patín cadrangular con peto de sillar nun dos lados. Na fachada sueste ten unha gran solaina con lousas de pedra sobre cinco canzoros apoiados en pilastras de cantería.

Protección

INVENTARIO Dirección Xeral do Patrimonio

CATEGORÍA DE CATALOGACIÓN Inventariado

NIVEL DE PROTECCIÓN Estructural

USOS PERMITIDOS: Ver Ordenanzas

USOS PROHIBIDOS: Ver Ordenanzas

ACTUACIONES: Rehabilitación

OBSERVACIÓNES:


Plan Xeral de Ordenación Municipal do Concello de Trasmiras

NOME: O Castelo

NUMERO 103

CODIGO GA32082004

Localización



COORDENADAS 617.000 4.651.115

CARTOGRAFIA FOLLA 14

LUGAR O CASTELO

PARROQUIA VILA DE REI (SAN SALVADOR)

DESCRIPCIÓN DO ENTORNO Delimitada ao S pola estrada local asfaltada, a E e W por camiños de terra e ao N, pola pendente do outeiro a uns 200 m a contar dende a protección integral.

Descrición



ÉPOCA Medieval

TIPOLOXIA Asentamento - Indeterminado

CONSERVACION ben conservado

TITULARIDADE Privada

USO: Forestal

CLASE SUELO: Solo Rústico especialmente protexido con interese patrimonial

CUALIFICACION: -

DESCRIPCIÓN DO BEN

Asentamento fortificado medieval de tipo "castelo roqueiro", abundante cerámica medieval en superficie e marcas de asento nas rochas do outeiro. Perfecto dominio visual sobre a comarca de A Limia Alta e control sobre o paso das Estivadas que comunica os vales do Limia e o Támega.

Protección

INVENTARIO Dirección Xeral do Patrimonio

CATEGORÍA DE CATALOGACIÓN Inventariado

NIVEL DE PROTECCIÓN Integral

USOS PERMITIDOS: Ver Ordenanzas

USOS PROHIBIDOS: Ver Ordenanzas

ACTUACIONES: -

OBSERVACIÓNS:

Plan Xeral de Ordenación Municipal do Concello de Trasmiras


NOME: Ermida

NUMERO

255

CODIGO

Localización



COORDENADAS

617.015

4.651.121

CARTOGRAFIA

FOLLA 14

LUGAR

O CASTELO

PARROQUIA

VILA DE REI (SAN SALVADOR)

DESCRIPCIÓN DO ENTORNO

Sitúase na zona norte do núcleo de O Castelo.

Descrición



ÉPOCA

TIPOLOXIA

Arq.relixiosa - Ermida

CONSERVACION

ben conservado

TITULARIDADE

Pública

USO:

Relixioso

CLASE SUELO:

Solo Rústico de protección forestal

CUALIFICACION:

-

DESCRIPCIÓN DO BEN

Ten planta rectangular, muros de cachotería rematados con cornixa de pedra e cuberta a tres augas de tella cerámica plana. A fachada principal, oeste, presenta portada con arco de medio punto de freandes doelas, ocos laterais apaixados e abucinados de ventilación, cun canzorro illado (posible apoio dun antigo cabildo) e rematada con espadana con arco, frontón triangular e cruz latina. A fachada norte conta cunha pequena entrada adintelada e dúas xanelas, e a fachada sur ten unha xanela.

Protección

INVENTARIO Dirección Xeral do Patrimonio

CATEGORÍA DE CATALOGACIÓN Inventariado

NIVEL DE PROTECCIÓN Integral

USOS PERMITIDOS: Ver Ordenanzas

USOS PROHIBIDOS: Ver Ordenanzas

ACTUACIONES: Conservación

OBSERVACIÓNS:

Plan Xeral de Ordenación Municipal do Concello de Trasmiras

NOME: Formigueiros

NUMERO 122

CODIGO GA32082REF1

Localización



COORDENADAS 616.200 4.651.700

CARTOGRAFIA FOLLA 14

LUGAR VILA DE REI

PARROQUIA VILA DE REI (SAN SALVADOR)

DESCRIPCIÓN DO ENTORNO Área elevada pedregosa, con escaso arborado e abundante matorral.

Descrición



ÉPOCA Idade do Bronce

TIPOLOXIA Achado illado

CONSERVACION desaparecido

TITULARIDADE Pública / Privada

USO: Forestal

CLASE SUELO: Solo Rústico de protección forestal

CUALIFICACION: -

DESCRIPCIÓN DO BEN

Referencias orais describindo un achado aillado de machados con tipoloxía da Idade do Bronce. Localízase a esquerda, nun outeiro, da estrada que conduce de Viladerrei ao Castelo. Na actualidade o outeiro está moi alterado por pistas e un depósito de augas, no curuto do outeiro localizamos unha cruz de termo, non hai evidencias da existencia dun xacemento arqueolóxico neste lugar.

Protección

INVENTARIO Dirección Xeral do Patrimonio

CATEGORÍA DE CATALOGACIÓN Inventariado

NIVEL DE PROTECCIÓN

USOS PERMITIDOS: Ver Ordenanzas

USOS PROHIBIDOS: Ver Ordenanzas

ACTUACIONES: -

OBSERVACIÓNS:


Plan Xeral de Ordenación Municipal do Concello de Trasmiras

NOME: As Campañas/Moreiras

NUMERO 100

CODIGO GA32082001

Localización



COORDENADAS 616.648 4.652.021

CARTOGRAFIA FOLLA 14

LUGAR VILA DE REI

PARROQUIA VILA DE REI (SAN SALVADOR)

DESCRIPCIÓN DO ENTORNO Delimitada ao N pola Autovía Rías Baixas, ao W polo Ga32082002, ao E por camiño de terra e ao S polo parcelario existente a uns 200 m a contar dende a Autovía.

Descrición



ÉPOCA Medieval

TIPOLOXIA Asentamento - Indeterminado

CONSERVACION gravemente alterado

TITULARIDADE Privada

USO: Forestal

CLASE SUELO: Solo Rústico de protección forestal

CUALIFICACION: -

DESCRIPCIÓN DO BEN

Asentamento galaico-romano con continuidade na Idade Media, forma un conxunto co Cocho do Mouro (Ga32082002). En superficie aprecianse fragmentos de cerámica medieval e tégula galaico-romana.

Protección

INVENTARIO Dirección Xeral do Patrimonio

CATEGORÍA DE CATALOGACIÓN Inventariado

NIVEL DE PROTECCIÓN Integral

USOS PERMITIDOS: Ver Ordenanzas

USOS PROHIBIDOS: Ver Ordenanzas

ACTUACIONES: -

OBSERVACIÓNS:


Plan Xeral de Ordenación Municipal do Concello de Trasmiras

NOME: A Cocha do Mouro

NUMERO 101

CODIGO GA32082002

Localización



COORDENADAS 616.507 4.651.990

CARTOGRAFIA FOLLA 14

LUGAR VILA DE REI

PARROQUIA VILA DE REI (SAN SALVADOR)

DESCRICIÓN DO ENTORNO Delimitada: N pola Autovía, E polo GA32082001, W polo parcelario existente, 100m a contar dende a protección integral, S polo parcelario existente, 100m a contar dende a protección integral.

Descrición



ÉPOCA Medieval

TIPOLOXIA Necrópoles - Sepulcro

CONSERVACION ben conservado

TITULARIDADE Privada

USO: -

CLASE SUELO: Solo Rústico especialmente protexido con interese patrimonial

CUALIFICACION: -

DESCRICIÓN DO BEN

Sartego antropomorfo escavado na rocha, no alto dunha laxa, tamén se pode apreciar a esquina da da fundamentación dunha estrutura escavada na peneda, moi probablemente unha ermida asociada ao sartego, asemade este sepulcro forma un conxunto coas Campaíñas.

Protección

INVENTARIO Dirección Xeral do Patrimonio

CATEGORÍA DE CATALOGACIÓN Inventariado

NIVEL DE PROTECCIÓN Integral

USOS PERMITIDOS: Ver Ordenanzas

USOS PROHIBIDOS: Ver Ordenanzas

ACTUACIONES: -

OBSERVACIÓNS:

Plan Xeral de Ordenación Municipal do Concello de Trasmiras


NOME: Conxunto de casas no rueiro vello

NUMERO

315

CODIGO

Localización



COORDENADAS

616.398

4.652.494

CARTOGRAFIA

FOLLA 14

LUGAR

VILA DE REI

PARROQUIA

VILA DE REI (SAN SALVADOR)

DESCRIPCIÓN DO ENTORNO

O conxunto fórmalo varios inmobles que dan fronte ó rueiro vello de Viladerrei e o caracterizan.

Descrición



ÉPOCA

século.XIX-XX

TIPOLOXIA

Arq.civil - Casa

CONSERVACION

ben conservado

TITULARIDADE

Privada

USO:

Vivenda

CLASE SUELO:

Solo de Núcleo Rural

CUALIFICACION:

-

DESCRIPCIÓN DO BEN

En xeral son edificios de volume pequeno, prismático, de planta rectangular, dúas alturas, muros de cachotería de granito e cubertas de tella. Moitos deles presentan escaleira exterior de pedra con pequeno patín, outras caracterízanse por corredores de madeira ou de lousa con varandas de ferro. Tamén hai algúns edificios que non presentan ningún corpo exterior nin voadizo, sendo a súa característica esencial a limpeza e compacidade da súa fachada. Por último tamén se inclúe no conxunto unha casa con patio, con fábrica de sillares ben labrados e corredor de lousas con varanda de aceiro.

Protección

INVENTARIO Dirección Xeral do Patrimonio

CATEGORÍA DE CATALOGACIÓN Inventariado

NIVEL DE PROTECCIÓN Estrutural

USOS PERMITIDOS: Ver Ordenanzas

USOS PROHIBIDOS: Ver Ordenanzas

ACTUACIONES: Conservación e mellora

OBSERVACIÓNS:

Plan Xeral de Ordenación Municipal do Concello de Trasmiras

NOME: Conxunto de casas

NUMERO

324

CODIGO

Localización



COORDENADAS

616.455 4.652.491

CARTOGRAFIA

FOLLA 14

LUGAR

VILA DE REI

PARROQUIA

VILA DE REI (SAN SALVADOR)

DESCRIPCIÓN DO ENTORNO

O grupo fórmalo varios inmobles que dan fronte ó rreiro vello de Vila de Rei.

Descrición



ÉPOCA

século.XX

TIPOLOXIA

Arq.civil - Casa

CONSERVACION

alterado

TITULARIDADE

Privada

USO:

Vivenda

CLASE SUELO:

Solo de Núcleo Rural

CUALIFICACION:

-

DESCRIPCIÓN DO BEN

Edifícios de volume pequeno, prismático, de planta rectangular, dúas alturas, muros de cachotería de granito e cubertas de tella. Moitos deles presentan escaleira exterior de pedra con pequeno patín, outras caracterízanse por corredores de madeira ou de losa con varanadas de ferro. Tamén hai algúns edificios que non presentan ningún corpo exterior nin voadizo, sendo a súa característica esencia a limpeza e compacidade da súa fachada. Por último tamén se inclúe no conxunto unha casa con patio, con fábrica de sillares ben labrados e corredor de lousas con varanda de aceiro.

Protección

INVENTARIO Dirección Xeral do Patrimonio

CATEGORÍA DE CATALOGACIÓN Inventariado

NIVEL DE PROTECCIÓN Estructural

USOS PERMITIDOS: Ver Ordenanza

USOS PROHIBIDOS: Ver Ordenaza

ACTUACIONES: Rehabilitación e recuperación.

OBSERVACIÓNS:


Plan Xeral de Ordenación Municipal do Concello de Trasmiras

NOME: Conxunto de casas

NUMERO 318

CODIGO

Localización



COORDENADAS	616.248 4.652.590
CARTOGRAFIA	FOLLA 14
LUGAR	VILA DE REI
PARROQUIA	VILA DE REI (SAN SALVADOR)
DESCRICIÓN DO ENTORNO	Atópanse no entorno do cruce do rueiro da aldea coa estrada nacional.

Descrición



ÉPOCA	século.XX
TIPOLOXIA	Arq.civil - Casa
CONSERVACION	ben conservado
TITULARIDADE	Privada
USO:	Vivenda
CLASE SUELO:	Solo de Núcleo Rural
CUALIFICACION:	-

DESCRICIÓN DO BEN

O grupo está formado por catro inmobles de distintos estilos: A casa con bufarda, de principios do século XX, está situada á beira da estrada; ten volume prismático de planta rectangular, dúas alturas e cuberta a dúas augas de tella plana, sobre a que se ergue unha bufarda. O edificio de volume prismático está situado ó lado do anterior, á beira da estrada. Ten planta rectangular, muros de sillería de granito e cuberta a dúas augas de tella plana. As dúas vivendas adosadas están situadas fronte os anteriores, ó outro lado da estrada, no extremo noroeste do casarío.

Protección

INVENTARIO Dirección Xeral do Patrimonio

CATEGORÍA DE CATALOGACIÓN Inventariado

NIVEL DE PROTECCIÓN Estrutural

USOS PERMITIDOS: Ver Ordenanzas

USOS PROHIBIDOS: Ver Ordenanzas

ACTUACIONES: Conservación e mellora

OBSERVACIÓNS: A propiedade atópase delimitada como 'Finca singular'


Plan Xeral de Ordenación Municipal do Concello de Trasmiras

NOME: Igrexa de San Salvador

NUMERO 202

CODIGO

Localización



COORDENADAS 614.770 4.649.779

CARTOGRAFIA FOLLA 14

LUGAR VILA DE REI

PARROQUIA VILA DE REI (SAN SALVADOR)

DESCRICIÓN DO ENTORNO A igrexa parroquial está situada na zona central do núcleo, á beira do camiño vello (Vía da prata)

Descrición



ÉPOCA

TIPOLOXIA Arq.relixiosa - Igrexa

CONSERVACION ben conservado

TITULARIDADE Pública

USO: Relixioso

CLASE SUELO: Solo Rústico de protección agropecuaria

CUALIFICACION: -

DESCRICIÓN DO BEN

Presenta adro delimitado por muro de sillares de granito capeado con pezas de cantería nos lados oeste e sur. O solo mantén o firme de terra compactada, con lápidas de lousas e de chapado de mármore intercaladas. O templo ten unha nave central reforzada con varios contrafortes, un corpo lateral no muro sur e presbiterio lixeiramente máis ancho que a nave que o precede. Os muros son de sillares de granito con cornixa de cantería, e as cubertas son a tres augas de tella cerámica curva. A fachada principal (oeste) ten portada con arco de medio punto de grandes doelas, rosón con arquivoltas e cornixa con pináculos, sobre a que se ergue unha torre con catro arcos e cuberta piramidal de lousa coroada con cruz de pedra.

Protección

INVENTARIO Dirección Xeral do Patrimonio

CATEGORÍA DE CATALOGACIÓN Inventariado

NIVEL DE PROTECCIÓN Integral

USOS PERMITIDOS: Ver Ordenanzas

USOS PROHIBIDOS: Ver Ordenanzas

ACTUACIONES: Conservación

OBSERVACIÓNES:

Plan Xeral de Ordenación Municipal do Concello de Trasmiras

NOME: Nucleo singular de Vila de Rei

NUMERO 902

CODIGO

Localización



COORDENADAS	616.330 4.652.530
CARTOGRAFIA	FOLLA 14
LUGAR	VILA DE REI
PARROQUIA	VILA DE REI (SAN SALVADOR)
DESCRIPCIÓN DO ENTORNO	Nucleo rural

Descrición



ÉPOCA	
TIPOLOXIA	Núcleo Rural
CONSERVACION	alterado
TITULARIDADE	Privada
USO:	varios
CLASE SUELO:	Solo de Núcleo Rural
CUALIFICACION:	

DESCRIPCIÓN DO BEN

Parte orixinal do núcleo rural, nos que as edificacións de tipo tradicional vironse progresivamente modificadas, alteradas na maior parte as tipoloxías tradicionais, mantendose a estrutura do rueiro. É polo tanto imprescindible a conservación dos elementos tipolóxicos mais singulares, tal e como se recolle na Ordenanza de Núcleo singular, aplicable a este núcleo rural, protexendo solainas e corredores, patíns, galerías e balcóns, así como canzoros e outros elementos de cantería.

Existen ademais varias propiedades con estruturas interiores de interese, como patios e currais.

Protección

INVENTARIO Dirección Xeral do Patrimonio

CATEGORÍA DE CATALOGACIÓN Inventariado


NIVEL DE PROTECCIÓN Ambiental


USOS PERMITIDOS: Ver Ordenanzas

USOS PROHIBIDOS: Ver Ordenanzas

ACTUACIONES: Rehabilitación

OBSERVACIÓNES:








Fotografías

Núcleo Singular - Agosto 2018

VILA DE REI



Fotografías

Núcleo Singular - Agosto 2018

VILA DE REI



Fotografías

Núcleo Singular - Agosto 2018

VILA DE REI



Fotografías

Núcleo Singular - Agosto 2018

VILA DE REI



Fotografías

Núcleo Singular - Agosto 2018

VILA DE REI



Fotografías

Núcleo Singular - Agosto 2018

VILA DE REI



Fotografías

Núcleo Singular - Agosto 2018

VILA DE REI



Fotografías

Núcleo Singular - Agosto 2018

VILA DE REI



04-085



04-086



04-087



04-092



04-093



04-097

Fotografías

Núcleo Singular - Agosto 2018

VILA DE REI



Fotografías

Núcleo Singular - Agosto 2018

VILA DE REI



Fotografías

Núcleo Singular - Agosto 2018

VILA DE REI



Fotografías

Núcleo Singular - Agosto 2018

VILA DE REI



Fotografías

Núcleo Singular - Agosto 2018

VILA DE REI



Fotografías

Núcleo Singular - Agosto 2018

VILA DE REI





Fotografías

Núcleo Singular - Agosto 2018

VILA DE REI



Fotografías

Núcleo Singular - Agosto 2018

VILA DE REI



Fotografías

Núcleo Singular - Agosto 2018

VILA DE REI



Fotografías

Núcleo Singular - Agosto 2018

VILA DE REI



Fotografías

Núcleo Singular - Agosto 2018

VILA DE REI