


Plan Xeral de Ordenación Municipal do Concello de Trasmiras

NOME: O Muro

NUMERO 102

CODIGO GA32082003

Localización



COORDENADAS 614.881 4.656.890

CARTOGRAFIA FOLLA 5

LUGAR VILASECA

PARROQUIA VILASECA (SAN ROMÁN)

DESCRICIÓN DO ENTORNO Delimitada ao N, S e W polas pistas da concentración parcelaria, ao E polo parcelario existente a uns 200 m a contar dende a pista que atravesa o xacemento de N a S.

Descrición



ÉPOCA Medieval

TIPOLOXIA Asentamento - Indeterminado

CONSERVACION gravemente alterado

TITULARIDADE Privada

USO: Forestal

CLASE SUELO: Solo Rústico de protección de espazos naturais

CUALIFICACION: -

DESCRICIÓN DO BEN

Asentamento romano-medieval de grandes dimensións, nunha superficie elevada sobre a chaira da Limia, unha pista da parcelaria o corta pola metade, na actualidade non se observan restos en superficie nin de materiais nin de estruturas. Conta con abundante folclore no que destaca a lenda das trabes de ouro e alquitrán.

Protección

INVENTARIO Dirección Xeral do Patrimonio

CATEGORÍA DE CATALOGACIÓN Inventariado

NIVEL DE PROTECCIÓN Integral

USOS PERMITIDOS: Ver Ordenanzas

USOS PROHIBIDOS: Ver Ordenanzas

ACTUACIONES: -

OBSERVACIÓNS:

Plan Xeral de Ordenación Municipal do Concello de Trasmiras

NOME: Igrexa de Vilaseca


NUMERO

114

CODIGO

GA32082015

Localización



COORDENADAS

615.299 4.657.204

CARTOGRAFIA

FOLLA 5

LUGAR

VILASECA


PARROQUIA

VILASECA (SAN ROMÁN)

DESCRICIÓN DO ENTORNO

Ocupa a igrexa parroquial, o seu adro/cemiterio e a vía pública que circunda o conxunto.

Descrición



ÉPOCA

Medieval

TIPOLOXIA

Necrópoles - Sepulcro

CONSERVACION

gravemente alterado

TITULARIDADE

Pública / Privada

USO:

Relixioso e funerario

CLASE SUELO:

Solo de Núcleo Rural

CUALIFICACION:

-

DESCRICIÓN DO BEN

Durante as obras de remodelación dunha pequena construción anexa ao adro da igrexa parroquial apareceu unha sepultura de laxas graníticas de clara tipoloxía baixo-medieval. A sepultura aínda se conserva no interior do edificio. Vilaseca conta con documentación que data o seu poboamento dende a Idade Media, ademais de varias casas blasonadas. É normal que os enterramentos na igrexa parroquial se retraian as orixes do asentamento.

Protección

INVENTARIO Dirección Xeral do Patrimonio

CATEGORÍA DE CATALOGACIÓN Inventariado

NIVEL DE PROTECCIÓN

USOS PERMITIDOS: Ver Ordenanzas

USOS PROHIBIDOS: Ver Ordenanzas

ACTUACIONES: Protección integral ó elemento

OBSERVACIÓNS:

Plan Xeral de Ordenación Municipal do Concello de Trasmiras


NOME: Casa con escudo

NUMERO

304

CODIGO

Localización



COORDENADAS

615.294 4.657.144

CARTOGRAFIA

FOLLA 5

LUGAR

VILASECA

PARROQUIA

VILASECA (SAN ROMÁN)

DESCRIPCIÓN DO ENTORNO

Sitúase ó sur da igrexa, no rúeiro que une o cruceiro no camiño que ven de Abavides e o curceiro no camiño que vai a Nocelo da Pena.

Descrición



ÉPOCA

século.XX

TIPOLOXIA

Arq.civil - Casa

CONSERVACION

ben conservado

TITULARIDADE

Privada

USO:

Vivenda

CLASE SUELO:

Solo de Núcleo Rural

CUALIFICACION:

-

DESCRIPCIÓN DO BEN

A casa con escudo forma parte dunha ringleira de casas orientadas ó noreste con muros de cachotería concertada de granito, estrutura de madeira e cuberta a dúas augas. A fachada principal únicamente presenta dous vans: un portón alintelado na planta terrea e unha porta de aire na planta alta. O seu carón hai un escudo no que aparece esculpida unha figura de animal. O escudo ten categoría de Ben de Interese Cultural.

Protección

INVENTARIO Dirección Xeral do Patrimonio

CATEGORÍA DE CATALOGACIÓN Inventariado (Casa) e Ben de interese Cultural (escudo).

NIVEL DE PROTECCIÓN Estrutural (Casa) Integral (Escudo)

USOS PERMITIDOS: Ver Ordenanzas

USOS PROHIBIDOS: Ver Ordenanzas

ACTUACIONES: Conservación e mellora.

OBSERVACIÓNS: A declaración de Ben de Interese cultural ven dada pola disp. Adic.2º da Lei 16/1995, pola cal se protexen os elementos recollidos no decreto 571/1963 no caso dos escudos existentes no catálogo, segundo o decreto 571/1963.

Plan Xeral de Ordenación Municipal do Concello de Trasmiras


NOME: Conxunto de casas no rueiro da casa con escudo

NUMERO

314

CODIGO

Localización



COORDENADAS

615.301 4.657.144

CARTOGRAFIA

FOLLA 5

LUGAR

VILASECA

PARROQUIA

VILASECA (SAN ROMÁN)

DESCRICIÓN DO ENTORNO

O conxunto forma un rueiro de dirección noroeste-sueste, cerca da igrexa parroquial de San Román e entre os dous cruceiros da aldea.

Descrición



ÉPOCA

século.XIX

TIPOLOXIA

Arq.civil - Casa

CONSERVACION

mal conservado

TITULARIDADE

Privada

USO:

Vivenda

CLASE SUELO:

Solo de Núcleo Rural

CUALIFICACION:

-

DESCRICIÓN DO BEN

Fórmalo varias casas adosadas que presentan en xeral, muros de cachotería concertada de granito, estruturas de madeira e cubertas a dúas augas de tella cerámica curva. O fronte orientado cara o noreste o compoñen volumes compactos apenas sen corpos en voadizo. Presentan na maioría dos casos un portón adintelado na planta baixa e unha porta de aire na planta alta. Entre elas sitúase a casa con escudo. O fronte orientado cara o suroeste caracterízase por ter corredores de madeira. As casas do extremo norte presentan corredores e balcóns.

Protección

INVENTARIO Dirección Xeral do Patrimonio

CATEGORÍA DE CATALOGACIÓN Inventariado

NIVEL DE PROTECCIÓN Estrutural

USOS PERMITIDOS: Ver Ordenanzas

USOS PROHIBIDOS: Ver Ordenanzas

ACTUACIONES: Rehabilitación

OBSERVACIÓNES:

Plan Xeral de Ordenación Municipal do Concello de Trasmiras


NOME: Igrexa de San Román

NUMERO

209

CODIGO

Localización



COORDENADAS

615.320

4.657.215

CARTOGRAFIA

FOLLA 5

LUGAR

VILASECA

PARROQUIA

VILASECA (SAN ROMÁN)

DESCRICIÓN DO ENTORNO

Sitúase no centro do pobo, no cruce de rueiros vellos que veñen de Abavides, Escornaboís e Sarreaus.

Descrición



ÉPOCA

TIPOLOXIA

Arq.relixiosa - Igrexa

CONSERVACION

ben conservado

TITULARIDADE

Pública

USO:

Relixioso

CLASE SUELO:

Solo de Núcleo Rural

CUALIFICACION:

-

DESCRICIÓN DO BEN

Presenta adro elevado, delimitado por muro de sillares de granito, conservando a pavimentación de lousas de pedra de antigas tumbas. Ten acceso a través de dúas escaleiras de pedra. O templo ten unha nave central con corpos laterais adxacentes de menores proporcións. Os muros son de sillares de granito con cornixa de cantería, e as cubertas presentan unha e dúas augas de tella cerámica curva. A fachada principal (oeste) ten porta adintelada con ornamentación de cadrados nas esquinas superiores, pequeno óculo central e espadana dun corpo, con arco de medio punto central, frontón triangular con óculo, pináculos e cruz de pedra no remate.

Protección

INVENTARIO Dirección Xeral do Patrimonio

CATEGORÍA DE CATALOGACIÓN Inventariado

NIVEL DE PROTECCIÓN Integral

USOS PERMITIDOS: Ver Ordenanzas

USOS PROHIBIDOS: Ver Ordenanzas

ACTUACIONES: Conservación

OBSERVACIÓNS:

Plan Xeral de Ordenación Municipal do Concello de Trasmiras

NOME: Cruceiro

NUMERO

407

CODIGO

Localización



COORDENADAS 615.257 4.657.180

CARTOGRAFIA FOLLA 5

LUGAR VILASECA

PARROQUIA VILASECA (SAN ROMÁN)

DESCRICIÓN DO ENTORNO Atópase á entrada a Vilaseca dende o camiño vello de Abavides, cerca da igrexa parroquial de San Román

Descrición



ÉPOCA

TIPOLOXIA Arq.relixiosa - Cruceiro

CONSERVACION ben conservado

TITULARIDADE Pública

USO: Relixioso

CLASE SUELO: Solo de Núcleo Rural

CUALIFICACION: -

DESCRICIÓN DO BEN

O elemento ten plataforma cadrangular de tres gradas sobre base de cachotería de granito que serve para nivelar a inclinación do terreo. Presenta pedestal esbelto formado por dous cubos unidos por un estrangulamento central. O varal é de sección poligonal co extremo superior en forma de chapitel sinxelo. A cruz é latina de sección grossa e poligonal con lixeiro estreitamento nas puntas. Ten imaxe de Cristo de tres cravos na fronte e figura orante no reverso.

Protección

INVENTARIO Dirección Xeral do Patrimonio

CATEGORÍA DE CATALOGACIÓN Ben de Interese Cultural

NIVEL DE PROTECCIÓN Integral

USOS PERMITIDOS: Ver Ordenanzas

USOS PROHIBIDOS: Ver Ordenanzas

ACTUACIONES: Conservación

OBSERVACIÓNS: A declaración de Ben de Interese cultural ven dada pola disp. Adic.2º da Lei 16/1995, pola cal se protexen os elementos recollidos no decreto 571/1963 no caso dos cruceiros existentes no catálogo, segundo o decreto 571/1963.

Plan Xeral de Ordenación Municipal do Concello de Trasmiras

NOME: Cruceiro

NUMERO

408

CODIGO

Localización



COORDENADAS

615.515

4.657.143

CARTOGRAFIA

FOLLA 5

LUGAR

VILASECA

PARROQUIA

VILASECA (SAN ROMÁN)

DESCRIPCIÓN DO ENTORNO

Atópase á entrada a Vilaseca dende o camiño vello a Nocelo da Pena. Está emprazado sobre o muro dunha propiedade privada.

Descrición



ÉPOCA

TIPOLOXIA

Arq.relixiosa - Cruceiro

CONSERVACION

ben conservado

TITULARIDADE

Pública

USO:

Relixioso

CLASE SUELO:

Solo de Núcleo Rural

CUALIFICACION:

-

DESCRIPCIÓN DO BEN

O elemento conserva fragmento de varal de sección circular con dobre chapitel de formas cadrangulares e cilíndricas achatadas. A cruz é latina de sección octogonal con imaxe de Cristo de tres cravos na fronte e Virxe orante no reverso.

Protección

INVENTARIO Dirección Xeral do Patrimonio

CATEGORÍA DE CATALOGACIÓN Ben de Interese Cultural

NIVEL DE PROTECCIÓN Integral

USOS PERMITIDOS: Ver Ordenanzas

USOS PROHIBIDOS: Ver Ordenanzas

ACTUACIONES: Conservación

OBSERVACIÓNES: A declaración de Ben de Interese cultural ven dada pola disp. Adic.2º da Lei 16/1995, pola cal se protexen os elementos recollidos no decreto 571/1963 no caso dos cruceiros existentes no catálogo, segundo o decreto 571/1963.


Plan Xeral de Ordenación Municipal do Concello de Trasmiras

NOME: Nucleo singular de Vilaseca

NUMERO 901


CODIGO

Localización



COORDENADAS	615.305 4.657.187
CARTOGRAFIA	FOLLA 5
LUGAR	VILASECA
PARROQUIA	VILASECA (SAN ROMÁN)
DESCRIPCIÓN DO ENTORNO	Nucleo rural

Descrición



ÉPOCA	
TIPOLOXIA	Núcleo Rural
CONSERVACION	alterado
TITULARIDADE	Privada
USO:	varios
CLASE SUELO:	Solo de Núcleo Rural
CUALIFICACION:	

DESCRIPCIÓN DO BEN

Parte orixinal do núcleo rural, nos que as edificacións de tipo tradicional vironse progresivamente modificadas, alteradas na maior parte as tipoloxías tradicionais, mantendose a estrutura do rueiro. É polo tanto imprescindible a conservación dos elementos tipolóxicos máis singulares, tal e como se recolle na Ordenanza de Núcleo singular, aplicable a este núcleo rural, protexendo solainas e corredores, patíns, galerías e balcóns, así como canzoros e outros elementos de cantería. Existen ademais varias propiedades con estruturas interiores de interese, como patios e currais.

Protección

INVENTARIO Dirección Xeral do Patrimonio

CATEGORÍA DE CATALOGACIÓN Inventariado


NIVEL DE PROTECCIÓN Ambiental

USOS PERMITIDOS: Ver Ordenanzas

USOS PROHIBIDOS: Ver Ordenanzas

ACTUACIONES: Rehabilitación

OBSERVACIÓNES:



Elementos singulares


- 22 N° edificación
- Corredor sen canzorro
- Corredor con canzorro
- Patín
- Balcón
- Peche
- Delimitación núcleo singular

Actuacións

- Conservación
- Recuperación

VILASECA - 901

e: 1/1000





Fotografías

Núcleo Singular - Agosto 2018

VILASECA



Fotografías

Núcleo Singular - Agosto 2018

VILASECA



Fotografías

Núcleo Singular - Agosto 2018

VILASECA



Fotografías

Núcleo Singular - Agosto 2018

VILASECA



Fotografías

Núcleo Singular - Agosto 2018

VILASECA



Fotografías

Núcleo Singular - Agosto 2018

VILASECA



Fotografías

Núcleo Singular - Agosto 2018

VILASECA



Fotografías

Núcleo Singular - Agosto 2018

VILASECA



Fotografías

Núcleo Singular - Agosto 2018

VILASECA



Fotografías

Núcleo Singular - Agosto 2018

VILASECA



Fotografías

Núcleo Singular - Agosto 2018

VILASECA



06-098



06-099



06-100



06-101



06-102



06-103

Fotografías

Núcleo Singular - Agosto 2018

VILASECA



Fotografías

Núcleo Singular - Agosto 2018

VILASECA



Fotografías

Núcleo Singular - Agosto 2018

VILASECA



Fotografías

Núcleo Singular - Agosto 2018

VILASECA



Fotografías

Núcleo Singular - Agosto 2018

VILASECA



Fotografías

Núcleo Singular - Agosto 2018

VILASECA



Fotografías

Núcleo Singular - Agosto 2018

VILASECA



Fotografías

Núcleo Singular - Agosto 2018

VILASECA